

Приложение №1 к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ №11

И.В. Вепрева

Приказ № 36 от 01.09.2022г.



ПЛАН

адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения

2.2.	Пандус отсутствует. Поручни не установлены.		Строительство нового пандуса в соответствие с требованиями.	200.00	2030 год	
2.3.	Поверхность входной площадки частично разрушена, уклона не имеет.		ремонт площадки в соответствие с требованиями.	30.00	2030 год	
2.4.	Порог высотой 0,15 м., осложнен проведенными под ним трубами, допустимо – 0,014м.о		Устраниить порог, перенести трубы.	70.00	2030 год	
2.5.	Тамбур не оборудован, соответствующим требованиям грязезащитным покрытием		Оборудовать грязезащитным покрытием.	10.00	2030 год	

III. Пути движения внутри здания.

3.1.	Высота порогов составляет 0,05- 0,15 м, допустимо – 0,014м.		Устраниить пороги.	60.00	2023 год	
3.2.	Ширина дверных проемов и выходов из помещений 1,42- 0.76 м		Расширить дверные проемы, заменить двери	400.00	2022 год	
3.3.	Отсутствуют устройства визуальной или текстовой связи. Эвакуационные знаки не соответствуют ГОСТ.		Установить устройство визуальной или текстовой связи. Двери и стены помещений обозначить эвакуационным знаком Е21.		2030 год	
3.4.	Перепады высоты между путями эвакуации и эвакуационными выходами 0.15м	Приспособить съезды		10.00	2030	
3.5.	Эвакуационные выходы не оборудованы пандусами.		Оборудовать лестницы эвакуационных	80. 00	2022	

		выходов пандусами.		
--	--	--------------------	--	--

IV. Зона обслуживания инвалидов.

4.1.	Информирующие обозначения помещений отсутствуют		На дверях установить информационные обозначения.	10.00	2030 год	
------	---	--	--	-------	----------	--

V. Санитарно-гигиенические помещения.

5.1.	Специально оборудованные для МГН места отсутствуют.		Оборудовать универсальную санитарно-бытовую комнату в соответствие с требованиями. Обозначить специальными знаками. Установить систему тревожной сигнализации.	900.00	2030 год	
------	---	--	---	--------	----------	--

VI. Система информации на объекте.

6.1.	Визуальные средства информации отсутствуют.		Установить визуальные средства информации.	10,00	2030 год	
6.2.	Акустические средства информации отсутствуют.		Установить акустические средства информации.	40,00	2030 год	
6.3.	Тактильные средства информации отсутствуют.		Установить тактильные средства информации.	12,00	2030 год	
	ИТОГО:			1763000,00		

* Невозможность адаптации объекта может быть признана в случае принадлежности здания к памятникам архитектуры и при особых технических условиях.