



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ №11

И.В. Вепрева

2022г.

## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование(вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №11 «Улыбка» сельского поселения «Село Усть-Ургал» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (МБДОУ №11)

1.2. Адрес объекта: 682082, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, с.Усть-Ургал, ул.Центральная,22

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее 1-этажное здание -, 386,9 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);

1.4. Год постройки здания 1990 г., последнего капитального ремонта – 2022 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2023г.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №11 «Улыбка» сельского поселения «Село Усть-Ургал» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (МБДОУ №11)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 682082, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, с.Усть-Ургал, ул.Центральная,22

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образование детей

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка общественного транспорта отсутствует в населенном пункте с.Усть-Ургал.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 0м

3.2.2 время движения (пешком) 0 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (уклон вниз с дороги к тротуару под углом в 30°, длина 0,4 метра.).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.        | <b>Все категории инвалидов и МГН</b>        | ДУ (К,О,С,Г,У)                                                      |
|           | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                                     |
| 2.        | передвигающиеся на креслах-колясках         | ДУ                                                                  |
| 3.        | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ                                                                  |
| 4.        | с нарушениями зрения                        | ДУ                                                                  |
| 5.        | с нарушениями слуха                         | ДУ                                                                  |
| 6.        | с нарушениями умственного развития          | ДУ (К,О,С,Г,У)                                                      |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№<br>п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности,<br>в том числе для основных<br>категорий инвалидов** | Приложение    |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
|           |                                                              |                                                                             | № на<br>плане | №<br>фото |
| 1         | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДУ(К,О,С,Г,У)                                                               | I             |           |
| 2         | Вход (входы) в здание                                        | ДУ(К,О,С,Г,У)                                                               | II            |           |
| 3         | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДУ(К,О,С,Г,У)                                                               | III           |           |
| 4         | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ(К,О,С,Г,У)                                                               | IV            |           |
| 5         | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДУ(К,О,С,Г,У)                                                               | V             |           |
| 6         | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДУ(К,О,С,Г,У)                                                               | VI            |           |
| 7         | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДУ(К,О,С,Г,У)                                                               | VII           |           |

\*Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: ДУ(К,О,С,Г,У)**



#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №<br>№<br>п \п | Основные структурно-функциональные зоны<br>объекта           | Рекомендации по адаптации<br>объекта(вид работы)* |
|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1              | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Ремонт текущий                                    |
| 2              | Вход (входы) в здание                                        | Ремонт капитальный                                |
| 3              | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Ремонт капитальный                                |
| 4              | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Ремонт капитальный                                |
| 5              | Санитарно-гигиенические помещения                            | Ремонт капитальный                                |
| 6              | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Ремонт текущий                                    |
| 7              | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Ремонт капитальный                                |
| 8.             | <b>Все зоны и участки</b>                                    | <b>Ремонт капитальный/текущий</b>                 |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ: 2022-2030г.

в рамках исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, прилагаемому к паспорту доступности.

##### 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность всех зон и помещений – универсальная.

(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения)

##### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН КГКУ «Центр социальной поддержки населения в Верхнебуреинском районе».

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. другое

##### 4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского края: www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

##### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

на 2 л.

на 2 л.

на 2 л.

на 3 л.

на 2 л.

на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте – фотоснимки  
Паспорт БТИ (технический паспорт)

на 15 л.  
на 1 л.

Члены комиссии:

Директор МБОУ НОШ №1 И.В. Вепрева

(Подпись)

Воспитатель МБОУ НОШ №1  
Ефремава Г.Ф.

(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Председатель ООО «ВОИ» по Верхнебуреинскому району

Михайлова И.И.

Ф.И.О.

(Подпись)

Приложение 1  
к Акту обследования к паспорту доступности от «09» 09 2022 г.

### I Результаты обследования:

#### 1. Территории, прилегающей к зданию

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №11 «Улыбка» сельского поселения «Село Усть-Ургал» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (МБДОУ №11) с. Усть-Ургал, ул. Центральная, 22

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                                                                       |                                     | Работы по адаптации объектов                     |                |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                                                                                             | Значимость для инвалида (категория) | Содержание                                       | Виды работ     |
| 1.1   | Вход (входы) на территорию                         | есть             |            | 1      | Уклон вниз с дороги к тротуару под углом в 30°, длина 0,4 метра.                                                       | КОС                                 | Привести в соответствие уклон съезда с тротуара. | Ремонт текущий |
| 1.2   | Путь (пути) движения на территории                 | есть             |            | 2      | Бордюр отсутствует, не имеет пандуса, на пути движения бетонное покрытие частично разрушено, имеются глубокие выбоины. | КОС                                 | Заменить покрытие                                | Ремонт текущий |
| 1.3   | Лестница (наружная)                                | нет              |            |        |                                                                                                                        |                                     |                                                  |                |
| 1.4   | Пандус (наружный)                                  | нет              |            |        |                                                                                                                        | КОС                                 | Установить пандус с поручнями                    | Ремонт текущий |



|     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |             |                         |                |
|-----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|-------------------------|----------------|
| 1.5 | Автостоянка и парковка  | нет                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  | К<br>О<br>С | Оборудовать автостоянку | Ремонт текущий |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне | Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку. Информационная поддержка на пути движения МГН. Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объекту. Наличие гигиенических сертификатов на материалы. Организация мест отдыха на участке. |  |  |  |             |                         |                |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                |
| Территория, прилегающая к зданию            | ДУ                                                             |            | 1-2    | Ремонт текущий                                                                 |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 2  
к Акту обследования к паспорту доступности от «~~01~~» 02 2022 г.

## I Результаты обследования: 2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №11 «Улыбка» сельского поселения «Село Усть-Ургал» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (МБДОУ №11) с. Усть-Ургал, ул. Центральная. 22  
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                            |                                     | Работы по адаптации объектов |                    |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                                  | Значимость для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ         |
| 2.1   | Лестница (наружная)                                | есть             |            | 3      | Ширина лестницы составляет 1.50 м., поручни не установлены, | К<br>О<br>С                         | Установка поручней,          | Ремонт капитальный |

|                         |                                 |                                                                                                              |  |                 |                                                                                                                              |             |                                                             |                    |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2.2                     | Пандус (наружный)               | Нет                                                                                                          |  |                 |                                                                                                                              | К<br>О<br>С | Установить пандус и поручни                                 | Ремонт капитальный |
| 2.3                     | Входная площадка (перед дверью) | есть                                                                                                         |  | 4<br>4.1        | Поверхность входной площадки частично разрушена, имеет трещины, уклона не имеет. Размеры площадки соответствуют требованиям. | К<br>О<br>С | Восстановление площадки, оборудованной знаками доступности. | Ремонт капитальный |
| 2.4                     | Дверь (входная)                 | есть                                                                                                         |  | 5<br>5.1        | Ширина двери 1,45 м, дверь имеет порог высотой 0,15м.                                                                        | К<br>О<br>С | Привести в соответствие                                     | Ремонт капитальный |
| 2.5                     | Тамбур                          | есть                                                                                                         |  | 6<br>6.1<br>6.2 | Глубина тамбура 1,83 м. Грязезащитное покрытие отсутствует.                                                                  | К<br>О<br>С | Привести в соответствие                                     | Ремонт капитальный |
| ОБЩИЕ требования к зоне |                                 | Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли. Гигиенические сертификаты на материалы. |  |                 |                                                                                                                              |             |                                                             |                    |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |         | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                             | № на плане | № фото  |                                                                             |
| Вход в здание                               | ДУ (К,О,С,Г,У)                                              |            | 3 – 6.2 | Ремонт капитальный                                                          |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_.

Приложение 3  
к Акту обследования к паспорту доступности от «06» 09 2022 г.

## I Результаты обследования:

### 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №11 «Улыбка» сельского поселения «Село Усть-Ургал» Верхнебурейского муниципального района Хабаровского края (МБДОУ №11) с.Усть-Ургал, ул.Центральная,22

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально- | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
|-------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------|
|-------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------|



|     | планировочного элемента                   | есть/нет                                                                                                                         | № на плане | № фото                    | Содержание                                                                                                                                             | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                                                                                                      | Виды работ         |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания)        | есть                                                                                                                             |            | 6<br>6.1<br>6.2           | Ширина коридоров 1,84 м. Доступный маршрут первого этажа не имеет ровной поверхности.                                                                  | К,О, С,Г                         | Привести в соответствие                                                                                                                                         | Текущий ремонт     |
| 3.2 | Лестница (внутри здания)                  | нет                                                                                                                              |            |                           |                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                 |                    |
| 3.3 | Пандус (внутри здания)                    | нет                                                                                                                              |            |                           |                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                 |                    |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник)         | нет                                                                                                                              |            |                           |                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                 |                    |
| 3.5 | Дверь                                     | есть                                                                                                                             |            | 6<br>6.1<br>6.2<br>7<br>8 | Ширина дверных проемов и выходов из помещений 1,42м. Высота порогов составляет 0,05 – 0,15м                                                            | К<br>О<br>С                      | Увеличить ширину проходов. Ликвидировать пороги.                                                                                                                | Ремонт капитальный |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть                                                                                                                             |            | 6<br>6.1<br>6.2<br>7<br>8 | Отсутствуют устройства селекторной связи, визуальной или текстовой связи. Перепады высоты между путями эвакуации и эвакуационным выходами 0,05 – 0,15м | Г<br>К<br>О<br>С<br>У            | Установить устройства визуальной или текстовой связи. Двери и стены помещений обозначить эвакуационным знаком Е21. Приспособить съезды к эвакуационным выходам. | Ремонт текущий     |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне                   | Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения. Гигиенические сертификаты на материалы. |            |                           |                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                 |                    |

### I Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны         | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                                                             | № на плане | № фото |                                                                             |
| Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ(К,О, С,Г,У) ✓                                            |            | 6 - 8  | Ремонт капитальный                                                          |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_:

Приложение 4 (1)

к Акту обследования к паспорту доступности от «06» 09 2022 г.

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №11 «Улыбка» сельского поселения «Село Усть-Ургал» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (МБДОУ №11) с.Усть-Ургал, ул.Центральная,22

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента                          |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                    |                                     | Работы по адаптации объектов |                    |
|-------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|
|       |                                                    | есть/нет                                  | № на плане | № фото | Содержание                                                          | Значимость для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ         |
| 4.1   | Кабинетная форма обслуживания                      | есть                                      |            |        | Здание не приспособлено для обслуживания (обучения детей инвалидов) |                                     | Привести в соответствие.     | Капитальный ремонт |
| 4.2   | Зальная форма обслуживания                         | нет                                       |            |        |                                                                     |                                     |                              |                    |
| 4.3   | Форма обслуживания с перемещением по маршруту      | нет                                       |            |        |                                                                     |                                     |                              |                    |
| 4.4   | Кабина индивидуального обслуживания                | нет                                       |            |        |                                                                     |                                     |                              |                    |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            | . Гигиенические сертификаты на материалы. |            |        |                                                                     |                                     |                              |                    |

### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                             | № на плане | № фото |                                                                             |
| Зона целевого посещения объекта             | ДУ(К,О, С,Г,У)                                              |            |        | Ремонт капитальный                                                          |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания



Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 4 (II)  
к Акту обследования к паспорту доступности от «08» 09 2022 г.

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            | Выявленные нарушения и замечания |            | Работы по адаптации объектов     |            |            |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|------------|------------|
|                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото                           | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда                             |                  |            |                                  |            |                                  |            |            |

### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                |
|                                             |                                                                |            |        |                                                                                |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 4(III)  
к Акту обследования к паспорту доступности от «08» 09 2022 г.

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально- | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
|-----------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------|
|-----------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------|

| планировочного<br>элемента | есть/<br>нет | № на<br>плане | №<br>фото | Содержание | Значимо<br>для<br>инвалида<br>(катего-<br>рия) | Содержание | Виды<br>работ |
|----------------------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------------------------------------------|------------|---------------|
| Жилые помещения            | нет          |               |           |            |                                                |            |               |

## II Заключение по зоне:

| Наименование<br>структурно-<br>функциональной<br>зоны | Состояние<br>доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта<br>обследования ОСИ) | Приложение    |        | Рекомендации<br>по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта<br>обследования ОСИ |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                      | № на<br>плане | № фото |                                                                                         |
|                                                       |                                                                      |               |        |                                                                                         |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 5  
к Акту обследования к паспорту доступности от «06» 09 2022 г.

## I Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №11 «Улыбка» сельского поселения «Село Усть-Ургал» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (МБДОУ №11) с. Усть-Ургал, ул. Центральная, 22

Наименование объекта, адрес

| №<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие<br>элемента |               |                 | Выявленные нарушения<br>и замечания                                                                  |                                                | Работы по адаптации объектов                                                         |                       |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          |                                                              | есть/<br>нет        | № на<br>плане | №<br>фото       | Содержание                                                                                           | Значимо<br>для<br>инвалида<br>(катего-<br>рия) | Содержание                                                                           | Виды работ            |
| 5.1      | Туалетная<br>комната                                         | есть                |               | 9<br>9.1<br>9.2 | Не соответствует<br>требованиям.<br>Ширина кабины с<br>унитазом 1,2 м нет<br>крючков для<br>одежды и | К<br>О<br>С<br>Г                               | Оборудовать<br>универсальную<br>санитарно-<br>бытовую<br>комнату в<br>соответствии с | Ремонт<br>капитальный |



|     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                           |  |                                                                                           |  |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  | костылей, откидные опорные поручни, штанги, откидные сидения отсутствуют. Не оборудованы системой тревожной сигнализации. |  | требованиями. Обозначить специальными знаками. Установить систему тревожной сигнализации. |  |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната       | нет                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                                           |  |                                                                                           |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                                           |  |                                                                                           |  |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне       | Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан. Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений. Выключатели и розетки на высоте 0,8м от уровня пола. Информирование обозначения помещений. Гигиенические сертификаты на материалы. |  |  |                                                                                                                           |  |                                                                                           |  |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |         | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото  |                                                                                |
| Санитарно-гигиенические помещения           | ДУ<br>ВНД (К,О)                                                |            | 9 – 9.2 | Ремонт капитальный                                                             |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_.

к Акту обследования к паспорту доступности от «08» 09 2022 г.

**I Результаты обследования:****6. Системы информации на объекте**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №11 «Улыбка» сельского поселения «Село Усть-Ургал» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (МБДОУ №11) с. Усть-Ургал, ул. Центральная, 22

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |        | Выявленные нарушения и замечания<br><br>Содержание | Значимо для инвалидов (категория) | Работы по адаптации объектов |                |
|-------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------|
|       |                                                    | есть/нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | № на плане | № фото |                                                    |                                   | Содержание                   | Виды работ     |
| 6.1   | Визуальные средства                                | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |        | Визуальные отсутствуют                             | Г, К, О, С                        | Установить                   | Ремонт текущий |
| 6.2   | Акустические средства                              | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |        | Акустические средства отсутствуют                  | Г, К, О, С                        | Установить                   | Ремонт текущий |
| 6.3   | Тактильные средства                                | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |        | Тактильные средства отсутствуют                    | Г, К, О, С                        | Установить                   | Ремонт текущий |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            | Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ). Система средств информации должна обеспечивать: непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознавание объектов и мест посещения; предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.<br>Визуальная информация располагается на контрастном фоне.<br>Система оповещения о пожаре – световая, синхронно со звуковой сигнализацией. |            |        |                                                    |                                   |                              |                |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                |
| Система информации на объекте               | ДУ(К,О, С,Г,У)                                                 |            |        | Ремонт текущий                                                                 |

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_